

Veiligheidsinstructie bezoekers

Spanbeton

Welkom op het terrein van Spanbeton.

Als bezoeker bent u onbekend met deze omgeving, dus willen wij u vragen waakzaam te zijn op uw eigen veiligheid en die van anderen. Lees voor het betreden van de fabriek deze veiligheidsinstructie aandachtig door en houdt u zich aan de hierin beschreven veiligheidsregels! We wensen u vooral een prettig en veilig verblijf tijdens uw bezoek.

Het bezoek aan Spanbeton dient altijd begeleid te worden door een medewerker van Spanbeton. Het is niet toegestaan de fabriek zelfstandig te bezoeken.



Als er in een hal oranje lampen knipperen, betekent dit dat er op die baan gespannen wordt. Het is dan niet toegestaan om van de looppaden af te wijken. Loop door naar de aangrenzende hal en kom (indien gewenst) later terug als de lampen uit zijn.

Het dragen van een helm is verplicht op het gehele terrein van Spanbeton m.u.v. de Groene Zone. Aan het begin van uw bezoek zal er door de begeleiders één worden verstrekt.



In hal 4 en 5 wordt er gewerkt met een op rails rijdende stortmachine. Er kunnen in de gehele fabriek heftrucks rijden. Let op: voertuigen/machines hebben altijd voorrang

Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht op het gehele terrein van Spanbeton m.u.v. de Groene Zone. Op de kaart aan de achterzijde van deze instructie vindt u een plattegrond met de looproute in de fabriek.



In de fabriek worden veel hijsbewegingen uitgevoerd. **Loop of sta nooit onder een last!**

Het dragen van een fluorescerend veiligheidshesje is verplicht op het gehele terrein van Spanbeton m.u.v. de Groene Zone.



Roken is voor bezoekers in de gehele fabriek verboden.

In de fabriek kan er, op diverse plaatsen, een hoog geluidsniveau zijn door gebruik van machines en gereedschappen. **Op aanwijzing van uw begeleider** dient u gebruik te maken van de voorhanden zijnde gehoorbescherming.



Het filmen en/of fotograferen van de producten en installaties in de fabriek is niet toegestaan.

In de fabriek zijn looppaden aangegeven. Zonder instructies van de begeleider mag niet afgeweken worden van de looppaden.



In geval van nood zult u naar een BHV Verzamelplaats worden begeleid.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen verplicht op het gehele terrein van Spanbeton met uitzondering van de Groene Zone.

Looproute fabriek en locatie Flitslamp 'Spannen'. In de fabriek zijn looppaden (x) aangegeven. Zonder instructies van de begeleider mag niet afgeweken worden van de looppaden.

